

## Herstellereklärung

**Hersteller:**

ENERCON GmbH  
Dreekamp 5  
26605 Aurich  
Deutschland

**Gültigkeit des Gutachtens zur Eisansatzerkennung nach dem ENERCON Kennlinienverfahren für alle aktuellen ENERCON Windenergieanlagen**

Das Gutachten zur Eisansatzerkennung nach dem ENERCON Kennlinienverfahren (TÜV NORD Bericht Nr.: 8111 881 239 Rev.4 vom 06.02.2018) betrachtete die zum damaligen Zeitpunkt aktuellen ENERCON Windenergieanlagen (siehe Kap. 1.3 "Gültigkeitsbereich" des Gutachtens).

Der Hersteller erklärt hiermit, dass das begutachtete Kennlinienverfahren in allen aktuellen ENERCON Windenergieanlagen (E-44, E-48, E-53, E-70 E4, E-82 E2, E-82 E4, E-92, E-103 EP2, E-101, E-101 E2, E-115, E-115 E2, E-126 EP3, E-138 EP3, E-126 EP4, E-141 EP4) eingesetzt wird und das Gutachten somit (sinngemäß) für diese Windenergieanlagen gilt.

25.04.2018, Aurich

Ort, Datum

 **ENERCON**  
ENERGIE FÜR DIE WELT  
ENERCON GmbH  
Dreekamp 5 · 26605 Aurich

Harald Wegmann  
Senior Expert of Functional Safety

25.4.18 Hessel

Ort, Datum

 **ENERCON**  
ENERGIE FÜR DIE WELT  
ENERCON GmbH  
Dreekamp 5 · 26605 Aurich

Christoph Hessel  
Managing Director, WRD Management Support GmbH